

GFM-1 丸ベルト交換手順

選別コンベアが動かなくなった場合、丸ベルトの摩耗、破損が考えられます。
下記手順に沿って交換してください。

丸ベルト（品番：GFM-1A453）はご購入時に予備部品が 1 個同梱されています




交換の前に、選別コンベアの破れ、ベルトガイドの破損
枝葉等の詰まりがないか確認してください。



手順① カバーを外す



手順② V ベルト、プーリーを外す




手順③ カウンターギアカバーを外す（ネジ3ヶ所）



手順④ 丸ベルト付きのプーリーを外す



手順⑤ 丸ベルトを新しいものに交換する



プーリーを戻す際に、スプロケットとの位置（真ん中にくるように）に注意して下さい

手順⑥ 逆の手順で元に戻し、動作を確認してください